

# 技術報告

## 耐信頼性試験



( 確認項目: 耐すり傷試験、耐酸性雨試験 )

洗車工房(株) 依頼のコーティング膜の性能について確認する

### ① 耐すり傷試験 [鉛重量:500g] (ジーパン生地で設定重量で擦り付試験)

サンプル	実験後の結果			
	擦り回数:10回	光沢値低下率	撥水効果	拡大画像
(1) コーティング未塗布	著しい傷あり	2.7%	○	傷大
(2) 洗車工房コーティング	多少傷あり	1.4%	○	傷小

・拡大視 (マイクロスコープ 35倍撮影)



\* プラチナ、アルティメット・ガード

### ② 耐酸性雨試験 [人工酸性雨 PH4.0 滴下後 80°C 30分]

サンプル	実験後の結果			
	外観目視	光沢値低下率	撥水効果	拡大画像
(1) コーティング未塗布	シミ感大	1.9%	低下	シミ大
(2) 洗車工房コーティング	問題無し	0.8%	○	シミ無し

3ヶ所測定し、平均値を記載

